

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	自然资源和林业草原局办公楼		填表时间	2025.12.11
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>河阴</u> 镇(乡) <u> </u> 村		占地面积 (m²)	272.18
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.43752</u> 纬度: <u>36.04083</u>				
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县自然资源和林业草原局办公楼</u>				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB1577418Y 法定代表人或主要负责人: 马明 联系人: 马玉英 联系电话: 13909747929				
土地使用权取得或回收时间	2025.7.1	变更前土地使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至水务局家属院, 南至水务局家属院, 西至郭彦伟商铺, 北至迎宾东路。(贵德县河阴镇迎宾东路)			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>机关团体用地</u>	
地块历史情况	1. 历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2. 历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3. 历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6. 现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：祁志明 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结果属实  2015年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结果属实  2015年12月24日	

(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：自然资源和林业草原局办公楼



续图 2

地块现状照片

地块名称：自然资源和林业草原局办公楼



拍摄时间: 2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县政务服务中心业务楼	填表时间	2025.12.11
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 河阴 镇(乡) 村 占地面积 (m²) 5075.79		
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.43291 纬度: 36.03748 ☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县数据局 (贵德县政务服务监督管理局): (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB0954680P 法定代表人或主要负责人: 李海霞 联系人: 余茜 联系电话: 15297233195			
土地使用权取得或回收时间	2025.4.21	变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至贵德县新时代文明实践中心, 南至睿和苑小区, 西至内部道路, 北至停车场。(贵德县河阴镇迎宾南路)。		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2015 年 12 月 24 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2015 年 12 月 24 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县迎宾南路 贵德县政务服务中心业务楼


序号	X 轴	Y 轴
J01	3989817.55	34448854.95
J02	3989818.12	34448855.89
J03	3989824.68	34448878.74
J04	3989830.22	34448898.73
J05	3989834.11	34448912.51
J06	3989834.14	34448913.73
J07	3989833.97	34448914.46
J08	3989833.65	34448915.00
J09	3989833.22	34448915.73
J10	3989832.73	34448916.27
J11	3989831.89	34448916.70
J12	3989822.11	34448919.40
J13	3989810.67	34448922.37
J14	3989804.60	34448923.51
J15	3989785.02	34448928.33
J16	3989760.91	34448934.93

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县政务服务中心业务楼



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县政务服务中心业务楼



拍摄时间：2026. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	水利局办公楼 (农村饮用水水质监测中心)		填表时间	2025.12.11
地理位置	海南省(市) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村 中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: 101.43326 纬度: 36.04095		占地面积(m²)	82.71
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县水利局 :				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052209T 法定代表人或主要负责人: 索南加 联系人: 余志清 联系电话: 18697262352				
土地使用权取得或回收时间	2025.4.21	变更前土地使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至贵德县机关事务服务中心(教育局办公楼), 南至贵德县水利小区, 西至贵德县水利小区商住楼(贵德县河阴镇河关大道与校场路交叉口以西100米), 北至河关大道。			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025 年 12 月 24 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025 年 12 月 24 日	


(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：水利局办公楼（农村饮用水水质监测中心）



续图 2

地块现状照片

地块名称：水利局办公楼（农村饮用水水质监测中心）



拍摄时间: 2025. 12. 17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	原管委会楼	填表时间	2025. 12. 11
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村	占地面积 (m²)	670. 35
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.432075		纬度: 36.03970	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县人民政府办公室 (贵德县机关事务管理局) :			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523698503784L 法定代表人或主要负责人: 张忠杰 13997441027 联系人: 张忠杰 联系电话: 15111761086			
土地使用权取得或回收时间	2025. 4. 21	变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至车站小区, 南至丹霞宾馆, 西至纵三路, 北至贵德县公交公司家属院。(贵德县河阴镇纵三路东侧)。		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2015 年 12 月 24 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2015 年 12 月 24 日	


(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：原管委会楼



续图 2

地块现状照片

地块名称：原管委会楼



拍摄时间: 2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	中共贵德县委党校业务楼一号地块	填表时间	2025.12.11
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>河阴</u> 镇(乡) <u> </u> 村 中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: <u>101.42912</u> 纬度: <u>36.03336</u>	占地面积(m²)	3188.21
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 <u>中共贵德县委党校</u> : 统一社会信用代码或身份证号: 12632523440005223G 法定代表人或主要负责人: 周晓峰 联系人: 吉毛加 联系电话: 15650949995			
土地使用权取得或回收时间	2025.10.31	变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至夏都江南小区, 南至中共贵德县委党校体育场, 西至居民宅基地, 北至丹霞大道。(贵德县河阴镇祥云路38号)		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>机关团体用地</u>
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县祥云路 38 号 中共贵德县委党校业务楼一号地块

序号	X 轴	Y 轴
J1	3989524.1104	34448570.1359
J2	3989527.8109	34448583.9829
J3	3989531.6852	34448595.9881
J4	3989530.1214	34448596.5056
J5	3989534.7635	34448610.2762
J6	3989536.3240	34448609.7591
J7	3989538.2723	34448615.1310
J8	3989551.9078	34448654.7803
J9	3989535.5531	34448662.0633
J10	3989532.2322	34448663.9221
J11	3989522.1522	34448671.7675
J12	3989519.1740	34448672.2833
J13	3989491.4287	34448580.1768
J14	3989496.7589	34448578.5451
J1	3989524.1104	34448570.1359

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：中共贵德县委党校业务楼一号地块



续图 2

续图 2

地块现状照片

地块名称：中共贵德县委党校业务楼一号地块



拍摄时间：2025.12.17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	中共贵德县委党校业务楼二号地块		填表时间	2025. 12. 11
地理位置	海南省(市) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村		占地面积 (m²)	1035. 47
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.42917 纬度: 36.03253				
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 中共贵德县委党校 :				
统一社会信用代码或身份证号: 12632523440005223G 法定代表人或主要负责人: 周晓峰 联系人: 吉毛加 联系电话: 15650949995				
土地使用权取得或回收时间	2025. 10. 31	变更前土地使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至夏都江南小区, 南至中共贵德县委党校体育场, 西至居民宅基地, 北至丹霞大道。 (贵德县河阴镇祥云路 38 号)			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	


(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：中共贵德县委党校业务楼二号地块



续图 2

地块现状照片

地块名称：中共贵德县委党校业务楼二号地块



拍摄时间：2025. 12. 19

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	总工会业务楼		填表时间	2025. 12. 11
地理位置	海南省(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村		占地面积(m²)	2122.51
	中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: 101.4346 纬度: 36.03748			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县总工会 (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 136325230150523641 法定代表人或主要负责人: 王添林 联系人: 桑林春 联系电话: 18309745917				
土地使用权取得或回收时间	2025. 7. 1	变更前土地 使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至贵德县扶贫家具建材城, 南至贵德县睿和小区, 西至贵德县人民政府行政服务中心, 北至停车场。(贵德县河阴镇纵四路)			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2015年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2015年12月24日	

(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 2

地块现状照片

地块名称：总工会业务楼



拍摄时间：2025. 12. 24

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县常牧镇周屯村畜牧兽医站	填表时间	2025. 12. 11
地理位置	海南省(州) <u>贵德</u> 县(市、区)	占地面积 (m ²)	1038. 97
	<u>常牧</u> 镇(乡) <u>周屯</u> 村	中心坐标(2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.50877</u> 纬度: <u>35.90381</u>	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县农牧和科技局(科学技术协会)</u> : (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB18060490 法定代表人或主要负责人: 李渊 联系人: 杨占军 联系电话: 13897341623			
土地使用权取得或回收时间	2025. 4. 27	变更前土地 使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至周屯村村道, 南至庄阔, 西至周屯村村道, 北至周屯村村道。(贵德县常牧镇周屯村二社古柳路路口)		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务 用地: <u>基层医疗卫生设施用地</u>
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为兽医站
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇周屯村 贵德县常牧镇周屯村畜牧兽医站

序号	X 轴	Y 轴
J1	3974934. 103	34455612. 990
J2	3974941. 841	34455635. 614
J3	3974932. 770	34455638. 522
J4	3974932. 629	34455638. 080
J5	3974928. 440	34455639. 418
J6	3974906. 620	34455646. 854
J7	3974900. 743	34455632. 942
J8	3974898. 372	34455633. 738
J9	3974894. 306	34455622. 461
J10	3974924. 147	34455612. 370
J1	3974934. 103	34455612. 990

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县常牧镇周屯村畜牧兽医站



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县常牧镇周屯村畜牧兽医站



拍摄时间：2025.12.16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县财政局	填表时间	2025.12.12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村 占地面积(m²) 3127.14 中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: 101.43502 纬度: 36.04146		
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 贵德县财政局 (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 1163252301505292XJ 法定代表人或主要负责人: 沈俊莲 联系人: 程钰 联系电话:			
土地使用权取得或回收时间	2023.6.5	变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县河阴镇河关大道。		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是☐ 否☒ 2、历史曾涉及环境污染事故,不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋,有毒有害物质储存与输送,污泥堆肥活动等。是☐ 否☒ 3、历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是☐ 否☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是☐ 否☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是☐ 否☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象,存在其他污染情形,属于安全利用类、严格管控类耕地。是☐ 否☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  （盖章） 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  （盖章） 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河阴镇河关大道 贵德县财政局综合办公楼

序号	X 轴	Y 轴
J01	3990262.031	34449061.473
J02	3990277.991	34449113.848
J03	3990274.868	34449114.796
J04	3990263.592	34449118.214
J05	3990263.686	34449118.522
J06	3990262.469	34449118.894
J07	3990263.639	34449122.821
J08	3990264.558	34449122.545
J09	3990267.475	34449132.250
J10	3990267.573	34449132.586
J11	3990267.019	34449132.760
J12	3990267.073	34449132.947
J13	3990265.184	34449133.524
J14	3990242.874	34449140.329
J15	3990244.034	34449144.131
J16	3990239.911	34449145.488

J17	3990223. 991	34449105. 817
J18	3990213. 180	34449110. 148
J19	3990216. 086	34449117. 388
J20	3990217. 471	34449116. 813
J21	3990219. 699	34449122. 365
J22	3990218. 314	34449122. 939
J23	3990223. 948	34449136. 980
J24	3990226. 334	34449136. 406
J26	3990227. 571	34449141. 981
J26	3990226. 186	34449142. 665
J27	3990229. 079	34449149. 764
J28	3990225. 425	34449151. 273
J29	3990206. 947	34449108. 410
J30	3990207. 521	34449108. 139
J31	3990207. 427	34449107. 928
J32	3990231. 248	34449097. 083
J33	3990222. 898	34449079. 395
J34	3990229. 020	34449076. 576
J35	3990231. 040	34449075. 713

J36	3990230.989	34449075.603
J37	3990238.129	34449072.268
J38	3990238.201	34449072.422
J01	3990262.031	34449061.473

续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县财政局





拍摄时间：2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县常牧镇人民政府 (常牧镇服务中心业务楼)	填表时间	2025.12.12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 常牧镇(乡) 周屯村	占地面积 (m²)	9504.38
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101°51'04.6" 纬度: 35°9'06.6"			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县常牧镇人民政府 (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052735X 法定代表人或主要负责人: 杨晓东 联系人: 蒋志斌 联系电话: 13619749911			
土地使用权取得或回收时间	2024.11.28	变更前土地 使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至老东路, 南至老东路, 西至周屯村道, 北至迎宾路。 (贵德县常牧镇周屯村迎宾路)		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务 用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		



地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见：   2025年 10月 29日	
县（市、区、行委）生态环境局意见：   2025年 10月 29日	



地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇周屯村 常牧镇服务中心业务楼


序号	X 轴	Y 轴
J01	3975243. 73	34455762. 07
J02	3975244. 18	34455763. 02
J03	3975255. 92	34455787. 87
J04	3975259. 26	34455795. 06
J05	3975265. 69	34455808. 66
J06	3975268. 89	34455815. 49
J07	3975291. 39	34455863. 26
J08	3975286. 77	34455865. 54
J09	3975282. 56	34455867. 62
J10	3975284. 00	34455870. 52
J11	3975284. 31	34455870. 42
J12	3975287. 93	34455877. 47
J13	3975291. 71	34455875. 51
J14	3975293. 16	34455877. 18
J15	3975291. 21	34455880. 84
J16	3975286. 84	34455881. 36

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图


地块名称：贵德县常牧镇人民政府（常牧镇服务中心业务楼）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县常牧镇人民政府（常牧镇服务中心业务楼）



拍摄时间：2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县诚信房地产开发有限公司 (贵德县下罗家村惠安小镇北侧)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南省(市) 贵德县(市、区) 河东镇(乡) 村	占地面积 (m²)	16207
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.43780 纬度: 36.05294		
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县诚信房地产开发有限公司 (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 91632523781408913W 法定代表人或主要负责人: 杨元 联系人: 许光成			
土地使用权取得或回收时间		2022. 6. 14	变更前土地 使用人
地块调查红线及四至范围		本宗地坐落于贵德县下罗家村(惠安小镇北侧)	
地块原用途	耕地	现规划用途	☒ 居住用地: 城镇住宅—普通商品房用地 ☐ 公共管理与公共服务用地:
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结果属实  年 月 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结果属实  年 月 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县下罗家村惠安小镇北侧 贵德县诚信房地产开发有限公司

序号	X 轴	Y 轴
J1	3991652.790	34449483.142
J2	3991670.567	34449529.642
J3	3991697.009	34449598.809
J4	3991722.305	34449664.978
J5	3991725.092	34449672.267
J6	3991696.361	34449710.696
J7	3991676.142	34449735.805
J8	3991629.133	34449623.477
J9	3991582.124	34449511.150
J10	3991617.077	34449496.871
J11	3991640.478	34449488.732
J1	3991652.790	34449483.142

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县诚信房地产开发有限公司（贵德县下罗家村惠安小镇北侧）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县诚信房地产开发有限公司（贵德县下罗家村惠安小镇北侧）



拍摄时间：2025.12.18

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县诚信房地产开发有限公司 (贵德县河阴镇德五路南侧)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 河阴 镇(乡) 村	占地面积 (m²)	2547
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.430872 纬度: 36.03527		
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县诚信房地产开发有限公司 (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 91632523781408913W 法定代表人或主要负责人: 杨元 联系人: 许光成 联系电话: 18909741118			
土地使用权取得或回收时间	2022. 1. 5	变更前土地使用权人	河阴镇张家沟村村委
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县河阴镇德五路南侧。		
地块原用途	宅基地	现规划用途	☒ 居住用地: 城镇住宅—普通商品房用地 ☐ 公共管理与公共服务用地:
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2015年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2015年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县河阴镇德五路南侧 贵德县诚信房地产开发公司

序号	X 轴	Y 轴
J1	3989548. 29	34448665. 01
J2	3989576. 40	34448746. 98
J3	3989544. 37	34448762. 34
J4	3989543. 16	34448758. 85
J5	3989556. 77	34448752. 13
J6	3989548. 38	34448726. 95
J7	3989535. 18	34448729. 84
J8	3989519. 05	34448675. 19
J9	3989529. 77	34448671. 92
J10	3989528. 79	34448668. 84
J1	3989548. 29	34448665. 01

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县诚信房地产开发有限公司（贵德县河阴镇德五路南侧）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县诚信房地产开发有限公司（贵德县河阴镇德五路南侧）



拍摄时间：2025. 12. 18

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县诚信房地产开发有限公司 (贵德县河东乡下罗家村)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河东镇(乡) 村	占地面积 (m²)	9628. 81
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.43944 纬度: 36.05338		
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县诚信房地产开发有限公司 (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 91632523781408913W 法定代表人或主要负责人: 杨元 联系人: 李春贵 联系电话:			
土地使用权取得或回收时间	2023. 10. 11	变更前土地 使用人	河东乡下罗家村村委
地块调查红线及四至范围	东至空地, 南至夏都水岸华庭, 西至惠安路, 北至保宁路。		
地块原用途	耕地	现规划用途	☒ 居住用地: 普通商品房用地、零售商业用地 ☐ 公共管理与公共服务用地:
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结果属实  2025年 12月 24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结果属实  2025年 12月 24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河东乡下罗家村 贵德县下罗家村

序号	X 轴	Y 轴
J1	3991771.317	34449570.632
J2	3991773.297	34449574.598
J3	3991762.225	34449585.932
J4	3991760.989	34449587.199
J5	3991756.395	34449594.089
J6	3991746.051	34449601.251
J7	3991740.419	34449628.277
J8	3991739.701	34449635.490
J9	3991736.749	34449642.156
J10	3991735.497	34449646.943
J11	3991731.414	34449659.223
J12	3991727.332	34449671.502
J13	3991726.076	34449674.842
J14	3991687.009	34449572.602
J15	3991725.017	34449557.947
J16	3991737.913	34449591.394

[illegible]

续图 2

地块现状照片



地块名称：贵德县诚信房地产开发有限公司（贵德县河东乡下罗家村）



拍摄时间：2025.12.18

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县尕让乡人民政府 (尕让乡政府办公楼)		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 尕让 镇(乡) 尕让 村		占地面积 (m²)	3017.99
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.5623 纬度: 36.22620			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县尕让乡人民政府 (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052700B				
法定代表人或主要负责人: 张伟东				
联系人: 王英全 联系电话: 13649745455				
土地使用权取得或回收时间	2024. 12. 23		变更前土地 使用人	首次
地块调查红线及四至范围	东至清真大寺, 南至尕让村道路, 西至 277 国道, 北至尕让村道路。(贵德县尕让乡尕让村)			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：  
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见：   2015年 12月 24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见：   2015年 12月 24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县尕让乡尕让村 尕让乡政府办公楼


序号	X 轴	Y 轴
J01	4010749.69	34460649.87
J02	4010749.48	34460657.13
J03	4010748.36	34460673.86
J04	4010747.98	34460680.06
J05	4010744.12	34460723.22
J06	4010741.55	34460723.11
J07	4010741.36	34460726.98
J08	4010731.12	34460726.14
J09	4010727.50	34460725.52
J10	4010727.94	34460720.99
J11	4010715.33	34460719.33
J12	4010715.72	34460715.19
J13	4010711.29	34460712.07
J14	4010706.24	34460712.21
J15	4010705.84	34460705.71
J16	4010705.75	34460700.92

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县杂让乡人民政府（杂让乡政府办公楼）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县杂让乡人民政府（杂让乡政府办公楼）





拍摄时间：2025.12.15

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县公安局 (住房和城乡建设局办公楼项目)	填表时间	2025.12.12
地理位置	海南省(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村	占地面积(m²)	2292.24
中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: 101.42699		纬度: 26.07826	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县公安局 : (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015053025C			
法定代表人或主要负责人: 王海			
联系人: 赵欢		联系电话:	
土地使用权取得或回收时间	2024.11.28	变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至贵德县警苑小区, 南至贵德县警苑小区, 西至乡村道路, 北至迎宾西路。(贵德县河阴镇迎宾西路113号)		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025 年 12 月 24 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  年 月 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河阴镇迎宾西路 113 号 住房和城乡建设局办公楼


序号	X 轴	Y 轴
J01	3990036.190	34448324.058
J02	3990050.690	34448371.671
J03	3990038.883	34448375.263
J04	3990038.447	34448373.828
J05	3990033.023	34448375.478
J06	3990032.818	34448377.236
J07	3990017.833	34448381.939
J08	3990017.921	34448382.226
J09	3990008.903	34448384.769
J10	3990001.577	34448361.166
J11	3990003.672	34448360.575
T2	3989995.415	34448332.983
J13	3989996.581	34448332.571
J14	3990002.102	34448330.998
J15	3990000.305	34448324.693
J16	3990000.957	84448323.305

J17	3990022. 503	34448326. 183
118	3900026. 421	34448326. 987
J19	3990033. 220	34448324. 940
J01	3990036. 190	34448324. 058

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县公安局



续图 2

地块现状照片


地块名称：贵德县公安局(住房和城乡建设局办公楼项目)



拍摄时间：2025.12.17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县河东乡人民政府 (河东乡政府办公楼)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、 区) 河东 镇(乡) 村	占地面积 (m²)	5931.38
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.45000		纬度: 36.04710	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县河东乡人民政府 : (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052516K			
法定代表人或主要负责人: 牛艳鹏			
联系人: 公保尖措		联系电话:	
土地使用权取得或回收时间	2024. 11. 28	变更前土地 使用权人	首次
地块调查红线 及四至范围	东至空地, 南至 河东供销社, 西至马家西道村, 北至空地。(贵德县河东乡河东集镇)		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务 用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河东乡河东集镇 河东乡政府办公楼


序号	X 轴	Y 轴
J01	3990978. 96	34450394. 02
J02	3990994. 01	34450443. 43
J03	3990999. 09	34450444. 43
J04	3991003. 06	34450460. 34
J05	3991002. 76	34450462. 79
J06	3991000. 68	34450464. 86
J07	3990978. 47	34450463. 47
J08	3990967. 91	34450465. 08
J09	3990956. 47	34450466. 83
J10	3990951. 87	34450468. 08
J11	3990946. 95	34450469. 33
J12	3990939. 63	34450471. 33
J13	3990938. 81	34450471. 46
J14	3990925. 79	34450471. 80
J15	3990925. 73	34450470. 90
J16	3990926. 74	34450470. 78

J17	3990926. 67	34450470. 29
J18	3990926. 05	34450467. 20
J19	3990923. 82	34450467. 65
J20	3990903. 71	34450471. 80
J21	3990901. 24	34450473. 72
J22	3990899. 28	34450474. 17
J23	3990898. 62	34450464. 39
J24	3990900. 92	34450464. 24
J25	3990900. 03	34450451. 08
J26	3990897. 07	34450451. 28
J27	3990895. 47	34450427. 68
J28	3990888. 89	34450428. 13
J29	3990888. 46	34450421. 85
J30	3990899 12	34450418. 91
J31	3990899. 03	34450418. 62
J32	3990952. 42	34450402. 54
J01	3990978. 96	34450394. 02

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县河东乡人民政府



续图 2



地块现状照片

地块名称：贵德县河东乡人民政府



“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县教育局 (常牧镇曲丹峪小学)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县 (市、区) <u>常牧</u> 镇 (乡) <u> </u> 村	占地面积 (m ²)	23689
	中心坐标(2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.64669</u> 纬度: <u>35.73630</u>		
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 <u>贵德县教育局</u> (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052524E 法定代表人或主要负责人: 牛文华 联系人: 许海业 联系电话:			
土地使用权取得或回收时间	2023. 3. 22	变更前土地 使用权人	常牧镇下岗查村村委
地块调查红线及四至范围	本地坐落于贵德县常牧镇曲丹峪 QD-11 号地块。		
地块原用途	天然牧草地	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>教育用地</u>
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况 (现场情况)	该地块为学校
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源, 不存在土壤和地下水污染风险, 结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”, 不存在土壤和地下水污染风险, 结束调查。
承诺	我单位郑重承诺: 所填写的各项内容真实, 准确, 完整。如存在弄虚作假, 隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位:  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字:
县(市、区、行委)自然资源主管部门意见:   (盖章) 2025年12月24日	
县(市、区、行委)生态环境局意见:   (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇曲丹峪 贵德县常牧镇曲丹峪小学

序号	X 轴	Y 轴
J1	3956376.00	34467908.41
J2	3956406.11	34467942.61
J3	3956420.40	34467958.83
J4	3956421.28	34467959.94
J5	3956419.86	34467970.12
J6	3956399.35	34467986.96
J7	3956374.70	34468007.29
J8	3956357.83	34468021.48
J9	3956340.35	34468036.11
J10	3956324.22	34468052.47
J11	3956310.78	34468065.38
J12	3956292.64	34468084.33
J13	3956276.72	34468101.88
J14	3956247.20	34468137.26
J15	3956242.99	34468142.55
J16	3956230.51	34468139.59


J17	3956229.14	34468135.66
J18	3956223.07	34468119.48
J19	3956221.39	34468114.75
J20	3956217.30	34468104.01
J21	3956216.63	34468102.40
J22	3956215.34	34468099.97
J23	3956211.86	34468094.58
J24	3956208.60	34468090.08
J25	3956204.85	34468086.20
J26	3956179.98	34468056.67
J27	3956171.25	34468045.95
J28	3956170.77	34468045.77
J29	3956171.15	34468044.70
J30	3956179.39	34468037.03
J31	3956205.62	34468020.04
J32	3956248.47	34467993.26
J33	3956289.65	34467967.90
J34	3956322.42	34467942.81
J35	3956353.80	34467912.54

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县教育局（常牧镇曲丹峪小学）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县教育局（常牧镇曲丹峪小学）



地块现状情况 (现场情况)	该地块为学校
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源, 不存在土壤和地下水污染风险, 结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”, 不存在土壤和地下水污染风险, 结束调查。
承诺	我单位郑重承诺: 所填写的各项内容真实, 准确, 完整。如存在弄虚作假, 隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位: 法定代表人或者主要负责人签字: 
县(市、区、行委)自然资源主管部门意见: 调查结论属实  2025年12月24日	
县(市、区、行委)生态环境局意见: 调查结论属实  2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县常牧镇曲丹峪 贵德县常牧镇曲丹峪幼儿园

序号	X 轴	Y 轴
J1	3956398.51	34467861.36
J2	3956462.93	34467933.91
J3	3956463.27	34467934.33
J4	3956458.34	34467938.34
J5	3956440.05	34467953.48
J6	3956425.78	34467954.20
J7	3956403.98	34467929.68
J8	3956397.39	34467922.19
J9	3956374.01	34467895.57
J10	3956377.19	34467887.45
J1	3956398.51	34467861.36

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县教育局（常牧镇曲丹峪幼儿园）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县教育局（常牧镇曲丹峪幼儿园）



经度：101.645521

纬度：35.736860

坐标系：WGS84 坐标系

地址：青海省海南藏族自治州贵德县常牧民族寄宿制小学曲丹峪教学点

时间：2025-12-16 09:52:30

备注：贵德县曲丹峪幼儿园

拍摄时间：2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县民政局 (常牧镇曲丹峪日间照料中心)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 常牧 镇(乡) _____ 村	占地面积 (m²)	710
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.64974 纬度: 35.73604		
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☐ 其他 贵德县民政局 : 统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052639L 法定代表人或主要负责人: 石金刚 联系人: 张栋 联系电话: 0974-8553241			
土地使用权取得或回收时间	2023. 3. 22	变更前土地 使用权人	常牧镇下岗查村村委
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县曲丹峪 QD-23 号地块。		
地块原用途	天然牧草地	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 社会福利用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为老年人日间照料中心
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2015年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2015年12月24日	


(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县民政局(常牧镇曲丹峪日间照料中心)



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县民政局(常牧镇曲丹峪日间照料中心)



拍摄时间: 2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县民政局 (东河社区日间照料中心)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河东乡 镇(乡) 村	占地面积 (m²)	710
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.44368		纬度: 36.04937	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县民政局 : 统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052639L 法定代表人或主要负责人: 石金刚 联系人: 李治斌 联系电话: 13209746813 (盖章) 			
土地使用权取得或回收时间	2022. 10. 31	变更前土地 使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县河东乡惠安路 (东河社区日间照料中心)		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 社会福利用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为老年人日间照料中心
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	


(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县民政局（东河社区日间照料中心）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县民政局（东河社区日间照料中心）



“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县农牧和科技局（常牧吉祥家园）	填表时间	2025. 12. 11
地理位置	海南 市（州） 贵德 县（市、区） 常牧 镇（乡） 周屯 村	占地面积 (m²)	1038.97
	中心坐标（2000 国家大地坐标系）经度：101.44225 纬度：36.04747		
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 贵德县农牧和科技局（科学技术协会）：（盖章） 统一社会信用代码或身份证号：11632523MB18060490 法定代表人或主要负责人：李渊 联系人： 杨占军 联系电话：13209745266			
土地使用权取得或回收时间	2025. 4. 27	变更前土地 使用权人	河东乡周家村村委会
地块调查红线及四至范围	东至周屯村村道，南至庄阔，西至周屯村村道，北至周屯村村道。（贵德县常牧镇周屯村二社古柳路路口）		
地块原用途	耕地	现规划用途	☐ 居住用地：_____ ☒ 公共管理与公共服务 用地：基层医疗卫生设施用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区（在产或关停）可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2015 年 12 月 24 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2015 年 12 月 24 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河东乡惠安路 贵德县游牧民进城定居（常牧吉祥家园）


序号	X 轴	Y 轴
J1	3991130.972	34449698.886
J2	3991132.540	34449705.208
J3	3991132.237	34449705.292
J4	3991145.540	34449880.074
J5	3991145.685	34449881.973
J6	3991118.024	34449883.954
J7	3991119.624	34449907.202
J8	3991028.821	34449897.662
J9	3991028.685	34449895.349
J10	3991028.099	34449889.316
J11	3991023.684	34449851.282
J12	3990992.092	34449856.951
J13	3990991.584	34449854.199
J14	3990963.238	34449858.672
J15	3990963.171	34449857.738
J16	3990966.668	34449857.589

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围

地块名称：贵德县农牧和科技局（常牧吉祥家园）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县农牧和科技局（常牧吉祥家园）



拍摄时间: 2025. 12. 17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县农牧和科技局 (常牧镇曲丹峪活畜交易市场)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 常牧 镇(乡) 村	占地面积 (m²)	4599
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.64513 纬度: 35.73730		
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县农牧和科技局 : (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB1806049Q			
法定代表人或主要负责人: 李渊			
联系人: 杨占军		联系电话: 13209745266	
土地使用权取得或回收时间	2023. 4. 4	变更前土地 使用权人	常牧镇下岗查村村委
地块调查红线及四至范围	坐落于贵德县常牧镇曲丹峪 QD-4 号地块。		
地块原用途	天然牧草地	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 公用设施用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为活畜交易市场
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实 (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实 (盖章) 2025年12月24日	

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇曲丹峪


贵德县常牧镇曲丹峪活畜交易市场

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围

地块名称：贵德县农牧和科技局（常牧镇曲丹峪活畜交易市场）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县农牧和科技局（常牧镇曲丹峪活畜交易市场）



“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县农牧和科技局 (常牧镇下岗查村畜牧兽医站项目)		填表时间	2025.12.12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) 常牧镇(乡) _____村		占地面积 (m²)	529.49
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.64705</u> 纬度: <u>35.73604</u>			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县农牧和科技局</u> : _____ (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB1806049Q 法定代表人或主要负责人: 李渊 联系人: 杨占军 联系电话: 13209745266				
土地使用权取得或回收时间	2024.9.30		变更前土地 使用权人	常牧镇下岗查村村委
地块调查红线及四至范围	北至曲丹屿大道; 东至下岗查村市场施工区; 南至下岗查村空地; 西至下岗查村空地。 (贵德县常牧镇下岗查村)			
地块原用途	天然牧草地		现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>基层医疗卫生设施用地</u>
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。 是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为兽医站
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： (盖章)
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实 (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实 (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇下岗查村畜牧兽医站

序号	X 轴	Y 轴
1	3956208.166	34468188.062
2	3956202.809	34468195.623
3	3956197.323	34468203.322
4	3956174.086	34468186.765
5	3956179.506	34468179.325
6	3956184.816	34468171.732
7		
8		

续图 1

地块调查红线图及四至范围

地块名称：贵德县农牧和科技局（常牧镇下岗查村畜牧兽医站项目）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县农牧和科技局（常牧镇下岗查村畜牧兽医站项目）



拍摄时间：2025.12.16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县农牧和科技局 (农牧局办公楼)		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村		占地面积 (m²)	3581. 53
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.43633 纬度: 36.04191			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县农牧和科技局 (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB1806049Q 法定代表人或主要负责人: 李渊 联系人: 杨占军 联系电话: 13209745266				
土地使用权取得或回收时间	2024. 11. 28		变更前土地 使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至古城社区居民委员会, 南至空地, 西至贵德县财政局, 北至河关大道。(贵德县河阴镇城关村三社)			
地块原用途	首次		现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河阴镇城关村三社 农牧局办公楼

序号	X 轴	Y 轴
J1	3990282. 32	34449128. 23
J2	3990295. 53	34449172. 02
J3	3990297. 20	34449177. 48
J4	3990283. 49	34449181. 66
J5	3990283. 34	34449181. 17
J6	3990279. 85	34449182. 60
J7	3990244. 97	34449197. 01
J8	3990201. 59	34449214. 88
J9	3990205. 27	34449223. 02
J10	3990207. 44	34449228. 10
J11	3990197. 11	34449232. 47
J12	3990188. 12	34449211. 76
J13	3990190. 96	34449210. 32
J14	3990188. 25	34449204. 90
J15	3990233. 39	34449182. 32
J16	3990237. 84	34449180. 10


J17	3990225. 43	34449151. 27
J18	3990229. 08	34449149. 76
J19	3990232. 08	34449157. 24
J20	3990233. 47	34449156. 67
J21	3990235. 64	34449162. 09
J22	3990234. 26	34449162. 67
J23	3990240. 34	34449177. 84
J24	3990241. 73	34449177. 26
J25	3990243. 97	34449182. 84
J26	3990242. 58	34449183. 41
J25	3990243. 97	34449182. 84
J26	3990242. 58	34449183. 41
J27	3990245. 62	34449190. 97
J28	3990256. 43	34449186. 64
J29	3990239. 91	34449145. 49
J30	3990244. 03	34449144. 13
J31	3990242. 87	34449140. 33
J32	3990265. 18	34449133. 52
J33	3990267. 08	34449132. 95

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县农牧和科技局（农牧局办公楼）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县农牧和科技局（农牧局办公楼）



拍摄时间: 2025. 12. 16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县人民检察院 (原检察院办公楼项目)		填表时间	2025.12.12
地理位置	海南省(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村		占地面积 (m ²)	1397.93
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.43872		纬度: 36.04105	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县人民检察院 : (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 1163252371049181XE				
法定代表人或主要负责人: 刘爱全				
联系人: 祁继芳 联系电话: 18997349150				
土地使用权取得或回收时间	2024.11.28		变更前土地 使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至河阴东路, 南至检察院家属楼, 西至水利小区, 北至河关大道。(贵德县迎宾东路 33 号)			
地块原用途	首次		现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县迎宾东路 33 号 原检察院办公楼

序号	X 轴	Y 轴
J01	3990241.74	34449002.97
J02	3990251.97	34449036.69
J03	3990251.50	34449036.83
J04	3990253.45	34449043.25
J05	3990235.82	34449051.17
J06	3990231.05	34449053.55
J07	3990209.53	34449063.42
J08	3990205.15	34449049.14
J09	3990218.52	34449045.22
J10	3990213.39	34449027.43
J11	3990227.02	34449022.40
J12	3990225.41	34449017.92
J13	3990232.56	34449015.35
J14	3990233.29	34449017.43
J15	3990235.79	34449016.40
J16	3990232.32	34449004.77

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县人民检察院（原检察院办公楼项目）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县人民检察院（原检察院办公楼项目）



拍摄时间：2025. 12. 24

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县市场监督管理局 (市场监督管理局业务楼项目)		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>河阴</u> 镇(乡) <u> </u> 村		占地面积 (m²)	2013. 34
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.4368</u>		纬度: <u>26.03766</u>	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县市场监督管理局</u> : (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB0Q57078R				
法定代表人或主要负责人: 史生友				
联系人: 牟允菲 联系电话: 13897789978				
土地使用权取得或回收时间	2024. 12. 23		变更前土地 使用人	首次
地块调查红线及四至范围	东至红盾小区, 南至交警队家属院, 西至河阴东路, 北至红盾小区。(贵德县纵三路)			
地块原用途	首次		现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>机关团体用地</u>
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	


(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县市场监督管理局（市场监督管理局业务楼项目）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县市场监督管理局（市场监督管理局业务楼项目）



拍摄时间：2025.12.17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县水利局（教育局办公楼）	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市（州） 贵德 县（市、区） 河阴 镇（乡） 村	占地面积（m²）	460. 69
中心坐标（2000 国家大地坐标系）经度：101.43376		纬度：36.04110	
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 贵德县水利局 : (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号：11632523015052209T			
法定代表人或主要负责人：索南加			
联系人：余志清		联系电话：18697262352	
土地使用权取得或回收时间	2024. 12. 26	变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至贵德县人民检察院，南至贵德县水利小区，西至贵德县水利小区住宅楼，北至河关大道。（贵德县河阴镇迎宾东路）		
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地： ☒ 公共管理与公共服务 用地： 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是☐ 否☒ 2、历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是☐ 否☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区（在产或关停）可能的污染源。是☐ 否☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是☐ 否☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是☐ 否☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于安全利用类、严格管控类耕地。是☐ 否☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025 年 12 月 24 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025 年 12 月 24 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县河阴镇迎宾东路 35 号 教育局办公楼

序号	X 轴	Y 轴
J01	3990225.0148	34448951.1585
J02	3990229.7451	34448966.4872
J03	3990231.1991	34448966.0395
J04	3990232.4099	34448969.9868
J05	3990230.9500	34448970.4420
J06	3990235.0352	34448983.5444
J07	3990236.5078	34448983.0872
J08	3990237.5315	34448986.4580
J09	3990236.0638	34448986.9038
J10	3990240.6775	34449001.9725
J11	3990235.2523	34449003.6648
J12	3990232.5802	34449004.5066
J13	3990230.8743	34448998.9341
J14	3990217.0112	34448953.6280
J01	3990225.0148	34448951.1585

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县水利局（教育办公楼）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县水利局（教育办公楼）



拍摄时间：2025.12.17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县水利局		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>河东</u> 镇(乡) _____ 村		占地面积 (m²)	1551. 61
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.44289</u> 纬度: <u>36.04630</u>			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县水利局</u>				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052209T 法定代表人或主要负责人: 索南加 联系人: 余志清				
联系电话: 18697262352				
土地使用权取得或回收时间	2024. 11. 28	变更前土地 使用人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至贵德县农牧局，南至迎宾东路，西至东河东路，北至贵德县吉祥家园。(贵德县河东乡惠安路)			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>机关团体用地</u>	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河东乡惠安路 水利信息中心综合楼


序号	X 轴	Y 轴
J01	3990884.352	34449763.002
J02	3990887.028	34449796.589
J03	3990881.024	34449797.029
J04	3990854.347	34449798.977
J05	3990854.294	34449798.614
J06	3990837.393	34449801.076
J07	3990836.445	34449794.570
J08	3990835.109	34449794.764
J09	3990833.948	34449786.798
J10	3990835.284	34449786.604
J11	3990833.702	34449775.743
J12	3990833.459	34449774.361
J13	3990851.256	34449770.235
J14	3990851.189	34449769.919
J15	3990856.106	34449768.875
J16	3990862.529	34449767.309

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图


地块名称：贵德县水利局



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县水利局



拍摄时间：2025. 12. 15

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县卫生健康局 (贵德县常牧镇曲丹峪卫生院)		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南省(市) 贵德县(市、 区) 常牧镇(乡) 村		占地面积 (m²)	8424
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.64688 纬度: 35.73651			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县卫生健康局 : (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB1577442F 法定代表人或主要负责人: 许建昌 联系人: 王涛 联系电话: 18097081305				
土地使用权取得或回收时间	2023. 3. 23	变更。前土地 使用权人	常牧镇下崗查村村委	
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县常牧镇曲丹峪 QD-19 号地块			
地块原用途	天然牧草地	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务 用地: 医疗卫生用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为卫生院
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：  (盖章)
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结果属实  (盖章) 2025年 12月 29日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结果属实  (盖章) 年 月 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇曲丹峪 贵德县常牧镇曲丹峪卫生院


序号	X 轴	Y 轴
J1	3956421.22	34468000.59
J2	3956465.62	34468053.70
J3	3956463.55	34468056.86
J4	3956450.91	34468067.86
J5	3956417.97	34468095.56
J6	3956385.47	34468128.96
J7	3956385.10	34468129.35
J8	3956335.22	34468074.63
J9	3956333.28	34468072.11
J10	3956343.32	34468062.35
J11	3956353.51	34468052.75
J12	3956361.94	34468044.22
J13	3956378.27	34468028.89
J14	3956377.96	34468028.18
J15	3956382.33	34468024.51
J16	3956382.52	34468024.82

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵的县卫生健康局（贵德县常牧镇曲丹峪卫生院）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵的县卫生健康局（贵德县常牧镇曲丹峪卫生院）



拍摄时间：2025.12.16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县乡村振兴局 (常牧镇曲丹峪移民安置区1)		填表时间	2025.12.12
地理位置	海南省(州) 贵德县(市、区) 常牧镇(乡) 村		占地面积(m²)	4626
	中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: 101.64492 纬度: 35.73833			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县乡村振兴局 : (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523710565727X				
法定代表人或主要负责人: 苏胜				
联系人: 童红军 联系电话:				
土地使用权取得或回收时间	2023.3.22	变更前土地使用权人	常牧镇下岗查村村委	
地块调查红线及四至范围	坐落于贵德县常牧镇曲丹峪 QD-6 号地块			
地块原用途	天然牧草地	现规划用途	☒ 居住用地: 城镇住宅—经济适用住房用地 ☐ 公共管理与公共服务用地:	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县常牧镇曲丹峪 贵德县常牧镇曲丹峪移民安置区1 建设项目


序号	X 轴	Y 轴
J1	3956722.99	34467714.72
J2	3956723.41	34467720.89
J3	3956722.27	34467726.67
J4	3956710.27	34467736.20
J5	3956685.65	34467755.54
J6	3956643.81	34467788.63
J7	3956626.27	34467802.43
J8	3956612.53	34467813.21
J9	3956593.56	34467828.20
J10	3956581.78	34467837.42
J11	3956577.51	34467840.86
J12	3956566.22	34467838.56
J13	3956558.75	34467829.50
J14	3956568.36	34467817.92
J15	3956672.29	34467735.65
J16	3956672.97	34467736.55

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县乡村振兴局（常牧镇曲丹峪移民安置区1）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县乡村振兴局（常牧镇曲丹峪移民安置区 1）



经度：101.646115
纬度：35.736928
坐标系：WGS84 坐标系
地址：青海省海南藏族自治州贵德县常牧民族寄宿制小学曲丹峪教学点
时间：2025-12-16 10:08:14
备注：贵德县常牧镇曲丹峪移民安置区 1



经度：101.644927
纬度：35.738337
坐标系：WGS84 坐标系
地址：青海省海南藏族自治州贵德县常牧民族寄宿制小学曲丹峪教学点
时间：2025-12-16 10:08:38
备注：贵德县常牧镇曲丹峪移民安置区 1

拍摄时间：2025.12.16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县乡村振兴局 (常牧镇曲丹峪移民安置区 2)		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、 区) <u>常牧</u> 镇(乡) <u> </u> 村		占地面积 (m²)	998
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.65322</u> 纬度: <u>35.73313</u>			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县乡村振兴局</u> (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523710565727X 法定代表人或主要负责人: 苏胜 联系人: 童红军 联系电话:				
土地使用权取得或回收时间	2023. 3. 22	变更前土地 使用权人	常牧镇下岗查村村委	
地块调查红线及四至范围	坐落于贵德县常牧镇曲丹峪 QD-25 号地块			
地块原用途	天然牧草地	现规划用途	☒ 居住用地: <u>城镇住宅—经济适用住房用地</u> ☐ 公共管理与公共服务用地:	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县常牧镇曲丹峪 贵德县常牧镇曲丹峪移民安置区2 建设项目

序号	X 轴	Y 轴
J1	3956384. 39	34468414. 11
J2	3956394. 94	34468448. 51
J3	3956386. 44	34468453. 42
J4	3956386. 44	34468457. 50
J5	3956384. 32	34468459. 30
J6	3956368. 04	34468460. 88
J7	3956357. 17	34468437. 89
J8	3956359. 64	34468437. 08
J9	3956374. 84	34468430. 87
J10	3956372. 06	34468419. 10
J1	3956384. 39	34468414. 11

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县乡村振兴局（常牧镇曲丹峪移民安置区 2）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县乡村振兴局（常牧镇曲丹峪移民安置区 2）



经度：101.653227
纬度：35.733137
坐标系：WGS84 坐标系
地址：青海省海南藏族自治州贵德县常牧民族寄宿制小学曲丹峪教学点
时间：2025-12-16 09:58:18
备注：贵德县常牧镇曲丹峪移民安置区 2



经度：101.653227
纬度：35.733175
坐标系：WGS84 坐标系
地址：青海省海南藏族自治州贵德县常牧民族寄宿制小学曲丹峪教学点
时间：2025-12-16 09:58:27
备注：贵德县常牧镇曲丹峪移民安置区 2

拍摄时间：2025.12.16

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县新街回族乡人民政府		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>新街</u> 镇(乡) <u>新街</u> 村		占地面积 (m²)	8733.79
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.37341</u> 纬度: <u>35.71489</u>			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县新街回族乡人民政府</u> (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 116325230150527198 法定代表人或主要负责人: 马西征 联系人: 赵晓蕊 联系电话: 15897045544				
土地使用权取得或回收时间	2024. 11. 28	变更前土地使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	东至 320 县道, 南至宅基地, 西至乡政府试验田, 北至宅基地。(贵德县新街回族乡新街村)			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>机关团体用地</u>	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实、准确、完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	



地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县新街回族乡新街村 新街乡政府办公室

序号	X 轴	Y 轴
J1	3954109.76	34443210.35
J2	3954110.40	34443215.81
J3	3954110.78	34443228.10
J4	3954111.73	34443235.00
J5	3954112.58	34443236.81
J6	3954113.14	34443238.58
J7	3954117.49	34443268.49
J8	3954107.42	34443269.78
J9	3954090.09	34443272.37
J10	3954081.45	34443274.08
J11	3954090.34	34443319.20
J12	3954082.88	34443320.61
J13	3954082.67	34443319.45
J14	3954081.79J	34443319.89
J15	3954068.89	34443322.20
J16	3954055.94	34443324.65

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县新街回族乡人民政府



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县新街回族乡人民政府





拍摄时间: 2025. 12. 15

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县住房和城乡建设局 (下罗家棚户区改造安置房)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 河东 镇(乡) 村	占地面积 (m²)	3651.01
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.44010		纬度: 36.05491	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县住房和城乡建设局 (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 1163252356491780X4			
法定代表人或主要负责人: 张成武			
联系人: 文荣		联系电话: 18809741112	
土地使用权取得或回收时间	2024. 7. 18	变更前土地使用权人	河东乡下罗家村村委
地块调查红线及四至范围	东至空地, 南至贵德县诚信房地产开发有限公司, 西至国有建设用地, 北至保宁路。		
地块原用途	耕地	现规划用途	☒ 居住用地: 用于安置的商品住房用地 (三类) ☐ 公共管理与公共服务用地:
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河东乡下罗家村 贵德县下罗家村


序号	X 轴	Y 轴
J1	3991771.317	34449570.632
J2	3991773.297	34449574.598
J3	3991762.225	34449585.932
J4	3991760.989	34449587.199
J5	3991756.395	34449594.089
J6	3991746.051	34449601.251
J7	3991740.419	34449628.277
J8	3991739.701	34449635.490
J9	3991736.749	34449642.156
J10	3991735.497	34449646.943
J11	3991731.414	34449659.223
J12	3991727.332	34449671.502
J13	3991726.076	34449674.842
J14	3991687.009	34449572.602
J15	3991725.017	34449557.947
J16	3991737.913	34449591.394

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县住房和城乡建设局



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县住房和城乡建设局（下罗家棚户区改造安置房）



“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县自然资源和林业草原局 (环保监测执法业务综合楼)		填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村		占地面积 (m²)	2127.90
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.44289 纬度: 36.24630			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县自然资源和林业草原局 (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB1577418Y				
法定代表人或主要负责人: 马明				
联系人: 马玉英 联系电话: 13909747929 011238				
土地使用权取得或回收时间	2024. 12. 23		变更前土地使用权人	首次
地块调查红线及四至范围	东至金河源国际酒店, 南至迎宾东路, 西至贵德县农牧局, 北至贵德县吉祥家园。 (贵德县河阴镇迎宾东路)			
地块原用途	首次		现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：祁志翔 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  2025年 12月 24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  2025年 12月 24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河阴镇迎宾东路 环保监测执法业务综合楼

序号	X 轴	Y 轴
J01	3990889.157	34449823.320
J02	3990892.629	34449866.895
J03	3990882.748	34449868.623
J04	3990864.876	34449871.247
J05	3990848.213	34449873.709
J06	3990844.646	34449850.867
J07	3990843.310	34449851.061
J08	3990842.335	34449842.750
J09	3990843.421	34449842.456
J10	3990841.344	34449826.685
J11	3990857.952	34449824.242
J12	3990858.447	34449827.119
J13	3990883.160	34449823.516
J14	3990883.182	34449823.796
J01	3990889.157	34449823.320

续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县自然资源和林业草原局（环保监测执法业务综合楼）



“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	国家税务总局贵德县税务局		填表时间	2025.12.12
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>河阴</u> 镇(乡) <u> </u> 村		占地面积 (m²)	4595.42
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: <u>101.41915</u> 纬度: <u>36.03743</u>			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>国家税务总局贵德县税务局</u> : (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB159551XN 法定代表人或主要负责人: 曹洪亮 联系人: 杨菱霞 联系电话: 18297041070				
土地使用权取得或回收时间	2023.5.4	变更前土地使用权人	首次	
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于 <u>贵德县河阴镇迎宾西路 261 号。</u>			
地块原用途	首次	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: <u>机关团体用地</u>	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：  (盖章)
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河阴镇迎宾西路 261 号 贵德县原地税办公土地

序号	X 轴	Y 轴
J1	3989783.166	34447668.093
J2	3989781.691	34447668.512
J3	3989781.011	34447666.181
J4	3989771.260	34447669.026
J5	3989771.932	34447671.329
J6	3989770.454	34447671.760
J7	3989774.654	34447686.155
J8	3989776.113	34447685.729
J9	3989776.776	34447688.004
J10	3989775.317	34447688.429
J11	3989777.425	34447695.656
J12	3989760.951	34447695.278
J13	3989760.269	34447692.139
J14	3989759.123	34447692.399
J15	3989757.942	34447687.270
J16	3989758.510	34447687.145

J17	3989758.267	34447685.984
J18	3989757.701	34447685.984
J19	3989756.921	34447682.664
J20	3989758.079	34447682.378
J21	3989757.418	34447679.301
J22	3989756.219	34447679.559
J23	3989755.657	34447677.070
J24	3989756.824	34447676.806
J25	3989756.290	34447674.252
J26	3989755.077	34447674.505
J27	3989754.784	34447673.209
J28	3989755.396	34447673.209
J29	3989755.227	34447672.227
J30	3989755.790	34447672.095
J31	3989755.239	34447669.540
J32	3989743.078	34447672.267
J33	3989748.897	34447698.196
J34	3989759.851	34447695.737
J35	3989759.798	34447695.499


J12	3989760.951	34447695.278
J11	3989777.425	34447695.656
J36	3989778.720	34447702.136
J37	3989744.933	34447711.372
J38	3989740.859	34447712.442
J39	3989740.363	34447709.319
J40	3989738.168	34447695.485
J41	3989732.544	34447691.458
J42	3989734.883	34447667.608
J43	3989739.175	34447666.409
J44	3989761.852	34447660.316
J45	3989823.039	34447643.635
J46	3989843.071	34447638.202
J47	3989854.867	34447681.260
J48	3989842.722	34447684.639
J36	3989778.720	34447702,136
J11	3989777.425	34447695.656
J49	3989788.654	34447692.380
J50	3989787.656	34447688.959

[illegible]

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：国家税务总局贵德县税务局



续图 2

地块现状照片

地块名称：国家税务总局贵德县税务局



拍摄时间：2025. 12. 24

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	青海吉场房地产开发有限公司	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村	占地面积 (m²)	12486. 18
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.44454 纬度: 36.05216			
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 青海吉场房地产开发有限公司 : (盖章) 统一社会信用代码或身份证号: 91632523MADWY7MP9N 法定代表人或主要负责人: 申娟 联系人: 卫思 联系电话: 13897213012			
土地使用权取得或回收时间	2024. 9. 27	变更前土地 使用权人	河东乡下罗家村村委会
地块调查红线及四至范围	东至西久公里, 南至惠安小镇, 西至惠安小镇, 北至空地。		
地块原用途	耕地	现规划用途	☒ 居住用地: 普通商品房用地 (二类) ☐ 公共管理与公共服务用地:
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：  (盖章)
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河东乡惠安小镇东侧 青海吉场房地产开发有限公司

序号	X 轴	Y 轴
J1	3991458.400	34449910.511
J2	3991438.668	34450053.485
J3	3991437.274	34450052.370
J4	3991409.639	34450031.828
J5	3991387.864	34450016.804
J6	3991362.337	34450001.174
J7	3991343.252	34449990.515
J8	3991343.534	34449989.829
J9	3991314.927	34449974.631
J10	3991310.575	34449972.669
J11	3991312.520	34449968.356
J12	3991341.012	34449940.343
J13	3991341.704	34449927.353
J14	3991356.531	34449917.970
J15	3991386.385	34449911.619
J16	3991437.436	34449909.191

J17	3991442.610	34449910.777
J1	3991458.400	34449910.511

续图 2

地块现状照片

地块名称：青海吉场房地产开发有限公司（河东乡惠安小镇东侧）



经度：101.444178
纬度：36.052082
坐标系：WGS84 坐标系
地址：青海省海南藏族自治州贵德县迎宾东路 4 号惠安小镇
时间：2025-12-17 17:00:06
备注：青海吉场房地产开发有限公司



经度：101.444545
纬度：36.052162
坐标系：WGS84 坐标系
地址：青海省海南藏族自治州贵德县迎宾东路 4 号惠安小镇
时间：2025-12-17 17:00:44
备注：青海吉场房地产开发有限公司

九溪兰庭项目施工工程		
文明施工牌		管理人员及监督电话牌
姓名	职务	联系电话
李兵	项目经理	17797115222
张永强	技术负责人	13519744188
刘国强	安全员	1587749773
李富花	施工员	17809196776
李国强	质量员	18935683828
李美霞	资料员	13139096700
李国强	材料员	18409258248

施工现场平面图

拍摄时间：2025. 12. 17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	青海清舟农业生态旅游开发有限公司 (贵德县河阴镇祥云小区东南角)	填表时间	2025. 12. 12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 村	占地面积 (m²)	
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101.42816		纬度: 36.09222	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 青海清舟农业生态旅游开发有限公司: (盖章)			
统一社会信用代码或身份证号: 91632523579949118T 法定代表人或主要负责人: 韩阿乙草 联系人: 马尔萨 联系电话: 1320978193			
土地使用权取得或回收时间	2022. 1. 5	变更前土地使用权人	河阴镇城关村村委
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县河阴镇祥云小区东南角。		
地块原用途	宅基地	现规划用途	☒ 居住用地: 城镇住宅—普通商品房用地 ☐ 公共管理与公共服务用地:
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。 是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  (盖章) 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见：	
调查结论属实  (盖章) 2015年12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见：	
调查结论属实  (盖章) 2015年12月24日	

(2000 国家大地坐标系)

[illegible]

续图 2

地块现状照片

地块名称：青海清舟农业生态旅游开发有限公司（贵德县河阴镇祥云小区东南角）



拍摄时间：2025. 12. 17

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	青海清舟农业生态旅游开发有限公司 (贵德县河阴镇祥云小区西北侧)		填表时间	2025.12.12
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) _____村		占地面积(m²)	695
	中心坐标(2000国家大地坐标系) 经度: 101.42715 纬度: 36.13328			
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 青海清舟农业生态旅游开发有限公司: (盖章)				
统一社会信用代码或身份证号: 91632523579949118T 法定代表人或主要负责人: 韩阿乙草 联系人: 马文龙 联系电话: 18797334533				
土地使用权取得或回收时间	2022.9.9	变更前土地 使用权人	河阴镇城关村村委	
地块调查红线及四至范围	本宗地坐落于贵德县河阴镇祥云小区西北侧。			
地块原用途	宅基地	现规划用途	☒ 居住用地: 城镇住宅—普通商品房用地 ☐ 公共管理与公共服务用地:	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。 是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边1公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为住宅楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：  (盖章)
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年 12月24日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 调查结论属实  (盖章) 2025年 12月24日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河阴镇祥云小区西北侧 青海清舟农业生态旅游开发有限公司


序号	X 轴	Y 轴
J1	3989415.55	34448331.66
J2	3989433.45	34448370.24
J3	3989392.33	34448378.28
J4	3989392.45	34448378.60
J5	3989348.57	34448386.94
J6	3989343.25	34448366.09
J7	3989341.96	34448356.81
J8	3989306.77	34448365.07
J9	3989305.21	34448356.94
J10	3989303.45	34448351.05
J11	3989298.50	34448337.43
J12	3989294.59	34448327.45
J13	3989284.31	34448301.89
J14	3989283.04	34448294.99
J15	3989310.87	34448300.09
J16	3989340.13	34448310.94

J17	3989383.07	34448322.67
J1	3989415.55	34448331.66

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：青海清舟农业生态旅游开发有限公司（贵德县河阴镇祥云小区西北侧）



续图 2

地块现状照片

地块名称：青海清舟农业生态旅游开发有限公司（贵德县河阴镇祥云小区西北侧）



拍摄时间：2025. 12. 17