

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县河西镇人民政府办公室		填表时间	2026. 6. 11
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河西镇(乡) 村		占地面积 (m²)	9996. 24
	中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度:			纬度: 81. 5955
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 贵德县河西镇人民政府:				
统一社会信用代码或身份证号: 11632523015052698P 法定代表人或主要负责人: 付尚兴 联系人: 马玉萍 联系电话: 18097181427				
土地使用权取得或回收时间	2025. 10. 16	变更前土地使用权人	河西镇人民政府	
地块调查红线及四至范围	东至河西镇南街西路, 南至格尔加村何春梅等住户, 西至空地, 北至移动公司大楼。			
地块原用途	首次 (农用地)	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地	
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区 (在产或关停) 可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7、其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 该宗地建设项目资料齐全，权属清晰，未发生土地污染行为，调查结果属实  2026年6月12日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 该宗地，该地块原为农用地，发生了等记录，同地土壤风险可控，调查结果属实。  2026年6月12日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

地块名称：贵德县河西镇人民政府

序号	X 轴	Y 轴
J01	3989069.8375	34445402.4045
J02	3989075.9917	34445409.9359
J03	3989080.6181	34445414.6989
J04	3989074.3030	34445447.7735
J05	3989042.7003	34445442.0742
J06	3989036.8543	34445458.5003
J07	3989033.7791	34445469.1386
J08	3989076.2694	34445477.4730
J09	3989074.5319	34445517.4560
J10	3989057.0849	34445516.5758
J11	3989056.5454	34445529.3062
J12	3989056.2842	34445538.3262
J13	3989037.2234	34445537.5277
J14	3989037.6367	34445522.3638
J15	3989032.4748	34445522.3464
J16	3989032.4748	34445523.2634


J17	3989024. 7287	34445523. 2665
J18	3989024. 4896	34445520. 6869
J19	3989007. 2368	34445522. 3012
J20	3989008. 5466	34445534. 1150
J21	3988994. 8225	34445535. 4428
J22	3988993. 6960	34445523. 6696
J23	3990223. 948	34449136. 980
J24	3988987. 7064	34445524. 1150
J25	3988970. 8495	34445525. 3686
J26	3988970. 7039	34445522. 8603
J27	3988971. 4619	34445522. 8181
J28	3988970. 7384	34445509. 7958
J29	3988970. 0102	34445496. 6884
J30	3988979. 8124	34445496. 2980
J31	3988979. 7657	34445495. 1248
J32	3988980. 4353	34445495. 1024
J33	3988979. 3031	34445477. 5209
J34	3988978. 6597	34445469. 7557
J35	3988978. 2165	34445464. 8551

J36	3988977. 9213	34445464. 9051
J37	3988977. 7645	34445463. 4723
J38	3988998. 5250	34445452. 4920
J39	3988995. 4570	34445414. 9929
J40	3989014. 4703	34445410. 2537
J41	3989029. 0112	34445405. 8707
J42	3989051. 4958	34445396. 1315
J43	3989058. 7355	34445397. 9079
J44	3989049. 4889	34445435. 5917
J45	3989061. 0010	34445438. 4165
J01	3989069. 8375	34445402. 4045

续图 1

地块调查红线图及四至范围图


地块名称：贵德县河西镇人民政府办公室



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县河西镇人民政府办公室



拍摄时间: 2026.6.11

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	夏都江南三期（一号地块）	填表时间	2026. 6. 11
地理位置	海南市(州) 贵德县(市、区) 河阴镇(乡) 丹霞大道	占地面积 (m²)	785
	中心坐标（2000 国家大地坐标系）经度：		纬度：
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 贵德县诚信房地产开发有限公司：			
统一社会信用代码或身份证号：91632523781408913W 法定代表人或主要负责人：杨元 联系人：李春贵			
联系电话：48909741117			
土地使用权取得或回收时间	2025. 10. 24	变更前土地使用权人	河阴镇张家沟村民委员会
地块调查红线及四至范围	东至内部道路，南至贵德县诚信房地产开发有限公司，西至贵德县委党校，北至贵德县诚信房地产开发有限公司。		
地块原用途	居住地	现规划用途	☒ 居住用地：普通商品住房 （二类） ☐ 公共管理与公共服务
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区（在产或关停）可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为待开发建设用地
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：  （盖章） 法定代表人或者主要负责人签字： _____
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 该宗地建设项目资料齐全、权属清晰，未发生土地污染行为，调查结果属实。  （盖章） 2026年 6 月 12 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 经检查，该地块原为居住用地，未发现土壤污染风险，调查结果属实。  （盖章） 2026年 6 月 12 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县夏都江南三期（一号地块）

序号	X 轴	Y 轴
J01	3989546.773	34448660.298
J02	3989548.294	34448665.009
J03	3989528.787	34448668.837
J04	3989529.775	34448671.925
J05	3989519.050	34448675.187
J06	3989535.182	34448729.840
J07	3989548.376	34448726.947
J08	3989556.767	34448752.129
J09	3989550.696	34448755.126
J10	3989544.109	34448735.387
J11	3989530.853	34448738.294
J12	3989513.603	34448679.864
J13	3989511.722	34448674.253
J14	3989521.632	34448672.259
J15	3989532.893	34448664.037
J01	3989546.773	34448660.298

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：夏都江南三期（一号地块）



续图 2

地块现状照片

地块名称：夏都江南三期（一号地块）



拍摄时间: 2026. 6. 12

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	夏都江南三期（二号地块）		填表时间	2026. 6. 11
地理位置	<u>海南</u> 市(州) <u>贵德</u> 县(市、区) <u>河阴</u> 镇(乡) <u>丹霞大道</u>		占地面积 (m²)	5959
	中心坐标（2000 国家大地坐标系）经度：		纬度：	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 <u>贵德县诚信房地产开发有限公司</u> ：				
统一社会信用代码或身份证号：91632523781408913W 法定代表人或主要负责人：杨元 联系人：李春贵				
联系电话：18909741117				
土地使用权取得或回收时间	2025. 10. 24		变更前土地使用权人	河阴镇张家沟村民委员会
地块调查红线及四至范围	东至内部道路，南至睿空地，西至贵德县委党校，北至贵德县诚信房地产开发有限公司。			
地块原用途	居住地		现规划用途	☒ 居住用地： <u>普通商品住房</u> （二类） ☐ 公共管理与公共服务
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2、历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3、历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区（在产或关停）可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4、历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5、历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。			



地块现状情况（现场情况）	该地块为待开发建设用地
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位：（盖章） 法定代表人或者主要负责人签字：
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 该宗地建设项目资料齐全，权属清晰，未发生土地污染行为，调查结论属实。 （盖章） 2016年6月12日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 经调查，该地块原为居住用地，未发生土壤污染行为，调查结论属实。 （盖章） 2016年6月12日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县夏都江南三期（二号地块）

序号	X 轴	Y 轴
J16	3989439.195	34448686.844
J17	3989439.584	34448689.175
J18	3989449.440	34448733.402
J19	3989455.455	34448741.389
J20	3989464.122	34448770.057
J21	3989458.017	34448774.503
J22	3989460.837	34448777.450
J23	3989486.217	34448765.150
J24	3989497.783	34448783.667
J25	3989447.507	34448807.199
J26	3989374.199	34448703.575
J27	3989421.056	34448690.076
J16	3989439.195	34448686.844

续图 1

地块调查红线图及四至范围图


地块名称：夏都江南三期（二号地块）



续图 2

地块现状照片

地块名称：夏都江南三期（二号地块）



拍摄时间：2026.6.12

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县河阴镇西家嘴村（佳和花苑西侧）		填表时间	2026. 6. 11
地理位置	<u>海南</u> 市（州） <u>贵德</u> 县（市、区） <u>河阴</u> 镇（乡） <u>西家嘴村</u>		占地面积（m²）	1451
	中心坐标（2000 国家大地坐标系）经度：		纬度：	
☐ 土地使用权人/ ☐ 土地储备机构/ ☒ 其他 <u>青海红业房地产开发有限责任公司</u>				
统一社会信用代码或身份证号：91632523MA7594HL4L 法定代表人或主要负责人：东主加 联系人：塞洛加				
联系电话： <u>13649770088</u>				
土地使用权取得或回收时间	2025. 10. 24		变更前土地使用权人	河阴镇西家嘴村民委员会
地块调查红线及四至范围	东至贵德县诚信房地产开发有限公司，南至空地，西至西家嘴村李占云住户，北至青海红业房地产开发有限责任公司。			
地块原用途	居住地		现规划用途	☒ 居住用地：普通商品住房 （二类） ☐ 公共管理与公共服务
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2. 历史曾涉及环境污染事故，不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋，有毒有害物质储存与输送，污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3. 历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区（在产或关停）可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象，存在其他污染情形，属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。			

地块现状情况（现场情况）	该地块为待开发建设用地
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史上无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字： 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 该宗地建设项目资料齐全、权属清晰，未发生污染行为，调查结果属实。  2016年 1 月 12日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 经核查，该地块原为居住用地，未发生污染行为，周边土壤风险可控，调查结果属实。  2016年 6 月 12日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德县河阴镇西家嘴村（佳和花苑西侧）

序号	X 轴	Y 轴
J01	3989899.334	34449395.661
J02	3989906.849	34449419.068
J03	3989902.198	34449421.189
J04	3989887.777	34449436.761
J05	3989877.324	34445442.0742
J06	3989874.963	34449432.411
J07	3989859.061	34449395.332
J08	3989856.305	34449389.732
J09	3989859.185	34449388.833
J10	3989877.229	34449382.631
J11	3989877.771	34449384.325
J12	3989881.908	34449383.051
J13	3989886.882	34449399.817
J01	3989899.334	34449395.661

续图 1

地块调查红线图及四至范围图

地块名称：贵德县河阴镇西家嘴村（佳和花苑西侧）



续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县河阴镇西家嘴村（佳和花苑西侧）



拍摄时间：2026.6.12