

“一住两公”用地土壤污染状况简易调查表

地块名称	贵德县拉西瓦市场监督管理所	填表时间	2026. 7. 28
地理位置	海南 市(州) 贵德 县(市、区) 拉西瓦 镇(乡) 村	占地面积 (m²)	892. 32
中心坐标 (2000 国家大地坐标系) 经度: 101. 394456		纬度: 29. 94376	
☐ 土地使用权人 / ☐ 土地储备机构 / ☒ 其他 贵德县市场监督管理局:			
统一社会信用代码或身份证号: 11632523MB0Q57078R		法定代表人或主要负责人: 李海霞	
联系人: 牟永菲		联系电话: 13897789978	
土地使用权取得或回收时间	2026 年	变更前土地使用权人	贵德县市场监督管理局
地块调查红线及四至范围	东至空地, 南至空地, 西至宅基地, 北至空地。(贵德县拉西瓦镇政府东 300 米)		
地块原用途	一住两公(机关团体用地)	现规划用途	☐ 居住用地: _____ ☒ 公共管理与公共服务用地: 机关团体用地
地块历史情况	1、历史上曾涉及工业生产经营活动、规模化养殖、作坊等可能污染土壤的开发利用行为。是 ☐ 否 ☒ 2. 历史曾涉及环境污染事故, 不涉及危险废物或固体废物堆放、倾倒、填埋, 有毒有害物质储存与输送, 污泥堆肥活动等。是 ☐ 否 ☒ 3. 历史上地块周边 1 公里范围内存在来自工业企业或工业园区(在产或关停)可能的污染源。是 ☐ 否 ☒ 4. 历史上曾使用工业、医疗废水等污水灌溉。是 ☐ 否 ☒ 5. 历史上曾作为环卫设施、污水处理设施用地使用。是 ☐ 否 ☒ 6、现场存在可能造成土壤污染的活动或迹象, 存在其他污染情形, 属于安全利用类、严格管控类耕地。是 ☐ 否 ☒ 7. 其他需要说明的情况。		

地块现状情况（现场情况）	该地块为办公楼
调查结论	1. 地块及周边区域当前和历史无可能影响本地块土壤和地下水的污染源，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。 2. 地块原用途为“一住两公”，不存在土壤和地下水污染风险，结束调查。
承诺	我单位郑重承诺：所填写的各项内容真实，准确，完整。如存在弄虚作假，隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由我单位承担全部责任。 土壤污染状况调查责任主体单位： 法定代表人或者主要负责人签字：李海霞 
县（市、区、行委）自然资源主管部门意见： 该建设项目资料齐全，权属清晰，未发生土壤污染行为，调查结论属实。  2026 年 7 月 31 日	
县（市、区、行委）生态环境局意见： 经核查，该地块原为一住两公用地（机关团体用地），未发生污染现象，周边土壤风险可控，调查结论属实。  2026 年 7 月 31 日	

地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)


地块名称：贵德拉西瓦市场监督管理所（贵德县拉西瓦镇政府东 300 米）

序号	X 轴	Y 轴
J01	3994426.371	34431167.767
J02	3994426.607	34431185.759
J03	3994376.682	34431185.967
J04	3994376.502	34431168.196
J01	3994426.371	34431167.767

宗地图

权利人:

坐落：贵德县拉西瓦镇政府东300米



青海恒地测绘有限公司

2000国家大地坐标系
1985国家高程基准
GB/T20257.1-2017国家基本比例尺:地图图式
2026年1月数字化测图

1:500

测量员: 祁剑孝
绘图员: 陈德林
检查员: 卓生彪

续图 2

地块现状照片

地块名称：贵德县拉西瓦市场监督管理所（贵德县拉西瓦镇政府东 300 米）

