

海南州生态环境保护督察整改任务销号情况公示表

整改任务概述	问题二：贵德县岗拉湾水源地巡护道路边沟淤泥清理不及时，防护网敞开，封闭管理不到位。 问题四：贵德县麻吾水电站、鸿远电站闸板限位器未固定，生态基流保障措施难以落实。同时，鸿远电站公示牌未按要求标明生态流量下泄指标。 问题五：贵德县拉西瓦镇曲卜藏村村委会对面河道内堆存大量建筑垃圾，新街乡鱼山村上卡浪什干桥底存在大量建筑垃圾和生活垃圾。
整改责任单位	住房和城乡建设局、水利局
整改目标	问题二：建立长效监管机制，确保水源地水质安全。 问题四：严格落实小水电站生态基流保障措施。 问题五：严格落实河湖长制度，严防“四乱”行为发生。
整改措施及成效	问题二整改措施：对道路进行清淤，并补装因洪水冲毁的 40 米防护网，对西河岗拉水源地段河床进行清淤疏通，对西河西堤岸进行防洪加固，提升防护网防护效果，确保水源地保护达到集中式饮用水源地规范化建设管理要求。成效：一是贵德县岗拉湾水源地巡护道路边沟淤泥清理不及时、防护网敞开问题：2023 年 9 月 14-15 日，在洪水水位下降后，县住房和城乡建设局督促县自来水公司负责组织机械及人员对 300 米道路进行清淤，并对冲毁的 40 米防护网进行补装。二是封闭管理不到位的问题：县住建局督促县自来水公司加强值班值守工作，保证水源地保护达到集中式饮用水源地规范化建设管理要求。 问题四整改措施：一是责令麻吾水电站、鸿远电站负责人按照要求完成生态基流口闸门底部焊接限位器，全县所有水电站将生态基流的视频监控接入管理部门，按时上报生态流量数据，确保生态基流下泄流量达标。二是建立健全生态流量监管长效机制，将小水电站管理纳入河湖长制工作内容和考核目标。三是在全县范围开展小水电站限位器安装情况和生态基流公示牌设立情况监督检查，对拒不整改的或整改不力的将按照相关规定处理。成效：一是 2023 年 9 月 16 日，麻吾电站、鸿源电站组织人员在引水闸门底端焊接了限位器，保障生态基流下泄流量达标。截止 2023 年 9 月份，已安装生态基流监控设施 13 处，可监管 16 座水电站，所有监控设施均连接到县水利生态基流监管平台，能实时监管各小水电站生态基流泄放情况。二是制定印发《关于将小水电管理纳入河湖长制工作内容和考核目标的通知》，建立长效监管机制。三是检查全县小水电站限位器和生态基流公示牌，全县 16 座小水电站已按照要求安装限位器和设立生态基流公示牌。

	问题五整改措施：及时清理拉西瓦镇曲卜藏村村委会对面河道内、新街乡鱼山村上卡浪什干桥底堆存的大量建筑垃圾和生活垃圾，举一反三，加大全县河湖督查检查力度，发现“四乱”问题及时处理。对整改不力或工作推进缓慢的乡镇及时发出提醒函、督办通知，压实工作责任，确保问题及时处理。成效：一是以督办通知和提醒函形式，督促责任单位对反应的问题进行整改。通过常态化开展河湖“清四乱”行动，持续构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护格局，河道“四乱”问题得到有效遏制。二是通过推行《贵德县河湖管护积分兑换办法》，25名村级河湖长已兑换价值813元的物品，提高了村级河湖长和河湖管护员巡河积极性。三是结合3·22“世界水日”“中国水周”开展大型宣传活动2次，邀请专家授课1次，深入乡镇开展宣讲活动12次。4.2023年会同贵南县河长办开展联合巡河2次，拆除黄河干流关塘村段彩钢房1间，公共厕所1间。
整改完成情况	已完成整改
整改时间	2023年11月
社会监督联系人及电话	杨太 南见昂德 0974-8551027